

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 06Out17 NUMERO: 2017NE800155 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 EMITENTE : 154809/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
 CNPJ : 10648539/0009-62 FONE: (35)36974950
 ENDERECO : AVENIDA DIRCE PEREIRA ROSA, 300
 MUNICIPIO : 5035 - POCOS DE CALDAS UF: MG CEP: 37713-100

CREDOR : 14994067/0001-01 - TERATEC SOLUCOES EM PRECISAO LTDA - ME
 ENDERECO : PIRACUNUNGA 770 MOOCA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 03187-010

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

MANUTENCAO DE MICROSCOPIO E ESTEREOMICROSCOPIO DO LABORATORIO DE BIOLOGIA. PR
 OC ORIGEM: 2017DI00027

CLASS : 1 26412 12363208020RL0031 108839 0112000000 339039 000000 V20RLP01PSN
 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 23500003349201714
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 595,00

QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	270,00
			VALOR DO SEQ. :	270,00

MANUTENCAO / REPARO DE APARELHO OPTICO

000013536

Manutenção e reparo de aparelho óptico, serviço de manutenção corretiva de 1 m
 icroscópio da marca Altion. A manutenção deve incluir desmontagem completa da
 parte óptica, verificação e limpeza das oculares e objetivas, remoção de fun
 gos, tratamento anti-fungo das lentes, montagem, verificação da imagem e ajus
 te, revisão do sistema de iluminação com centralização da lâmpada, com colimaç
 ão se necessário, ajuste dos movimentos macro e micrométrico com troca da lub
 rificação.

SUBTOTAL : 270,00

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 06Out17 NUMERO: 2017NE800155 PROCESSO: 23500003349201714
EMITENTE : 154809/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
CREDOR : 14994067/0001-01 - TERATEC SOLUCOES EM PRECISAO LTDA - ME
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	325,00
			VALOR DO SEQ. :	325,00

MANUTENCAO / REPARO DE APARELHO OPTICO
000013536

Manutenção, reparo de aparelho óptico, manutenção corretiva de estereomicroscópio da marca Altion. A manutenção deve incluir a desmontagem do equipamento, com limpeza e tratamento das objetivas e oculares, removendo fungos e sujeira, revisão e ajuste do sistema de iluminação, revisão com reparo (se necessário) do botão de ajuste do foco, do botão de ajuste de aumento e ajuste da dióptria, ajuste da parte mecânica com troca de lubrificação.

T O T A L : 595,00

THIAGO CAPRONI TAVARES
ORDENADOR

LUIS ADRIANO BATISTA
GESTOR FINANCEIRO